

环境事件应急预案演练

平沙水质净化厂

2020年11月26日上午10:00时，平沙水质净化厂运行人员在巡检时发现泥斗出现了少量漏泥情况。唐欢班长第一时间上报了现场漏泥情况，并立即通知了厂内机修人员到现场进行检修，避免扩大污染。

以上是平沙水质净化厂进行应急演练的一幕，厂内各岗位人员都参与了此次演练。在演练过程中，唐欢班长再次复习了关于应急预案、急救措施等，以确保大家熟练掌握应急预案内容。

此次培训演练，使平沙水质净化厂员工加深了对污泥外漏应急处置方案的印象，也再次提醒大家在紧急情况到来之时，




平沙水质净化厂的运行人员在巡检时发现泥斗出现了少量漏泥情况。唐欢班长第一时间上报了现场漏泥情况，并立即通知了厂内机修人员到现场进行检修，避免扩大污染。此次演练在实地进行了应急处置方法，包括处置报告、外漏情况、外漏处置流程等。在演练前，大家还设置了不同程度的外漏情况，使员工加深了对污泥外漏应急处置方案的印象，也再次提醒大家在紧急情况到来之时，

此次演练在实地进行了应急处置方法，包括处置报告、外漏情况、外漏处置流程等。在演练前，大家还设置了不同程度的外漏情况，使员工加深了对污泥外漏应急处置方案的印象，也再次提醒大家在紧急情况到来之时，

范不可放松。





廣東省
水利廳
2014年

